

		QUICK KAIZEN / PDCA			Zmiana / ZT	C	2444		
Zakład: FAP TYCHY		Kategoria: QK			Urządzenie: Sag				
Jedn.prod.: Montaż A					Lider / Nr karty :				
Temat: Sag na stanowisku 83					Pozycja kosztu				
Filar:	S	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/> EEM	<input type="checkbox"/> WO <input type="checkbox"/> L&CS	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> EPM	<input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> E	Zastosowane narzędzia: <input checked="" type="checkbox"/> 5W+1H <input type="checkbox"/> 5G		<input type="checkbox"/> 4M <input type="checkbox"/> 5Why <input type="checkbox"/> Spaghetti charts <input type="checkbox"/> Poka Yoke	-

PLAN		DO
<p>Co ? Sag na stanowisku 83</p> <p>Kiedy Po zaadoptowaniu na stanowisko</p> <p>Gdzie ? Na stanowisku 83</p> <p>Kto ? Pracownicy pracujący na grupie 11</p> <p>Jaki ? Zjawisko miało trend stały</p> <p>Jaki ? Zjawisko miało trend stały występowało na wszystkich zmianach , nowy sag dostarczony na stanowisko</p>	<p>Ostre krawędzie rurek mogące spowodować zadrapania nadgarstków dłoni przy pobieraniu detaliprz przez pracowników pracujących w grupie 11</p> 	<p>Rurki zabezpieczono zaślepkami powodującymi zabezpieczenie ostrych krawędzi</p> 

ACT		CHECK
<p>Rozwiązanie może być zastosowane wszędzie tam gdzie występują w/w sagi</p>	<p>Ostre krawędzie zostały zabezpieczone zaślepkami eliminując zagrożenie skażenia</p>	

Autor poprawy:	Data :	Wykonujący	Data realizacji:	Koszty (€)	Zyski (€)	Wyniki (€)	Benefit / Cost	Weryfikacja
Albin Kula	5.11.2010	Kula	listopad	0,00	0	0	0	Skrzypczyński